



دانشگاه یزد

# طراحی سازه های فولادی ۱

## مبحث دوم: طراحی اعضای کششی

مدرس: دکتر محمد رضا میر جلیلی

نیمسال اول ۱۴۰۳-۰۳

توجه: این درسامه برگرفته از جزوه جناب آقای دکتر رحیمی و کتاب طراحی سازه های فولادی (جلد ششم) دکتر ازهری و دکتر میرقادی می باشد. جهت رعایت حقوق ناشر و مولفان لازم است که دانشجویان محترم این کتاب را تهیه کنند. در غیر این صورت مجاز به چاپ و انتشار صفحات کتاب نمی باشند.

طرح اعضای کششی

$$P_u \leq \phi P_n$$

۱) کنترل تسلیم مقطع کل (نیر خالص) ( $A_g$ ) ، برای جلوگیری از تغییر شکل های زیاد :

$$P_u \leq \phi_t \cdot P_{n1}$$

$P_{n1}$  = مقاومت کششی مورد نیاز (Demand) = نیروی کششی نامی (ضریب بار)

$$P_{n1} = F_u \cdot A_g$$

$P_{n1}$  = مقاومت کششی نامی اسی حالت تسلیم

$$\phi_t = 0.9$$

$\phi_t$  = ضریب کاهش مقاومت حالت تسلیم

۲) کنترل گسستگی کششی مقطع خالص مؤثر ( $A_e$ ) ، این کنترل در محل اتصالات انجام میشود :

$$P_u \leq \phi_t \cdot P_{n2}$$

$$P_{n2} = F_u \cdot A_e$$

$$\phi_t = 0.75$$

$P_{n2}$  = مقاومت کششی نامی اسی حالت گسستگی

$\phi_t$  = ضریب کاهش مقاومت حالت گسستگی

تعیین سطح مقطع عضو

- سطح مقطع نیر خالص :

$A_g$  = gross Area

- سطح مقطع خالص :

$A_n$  = net Area

الف) برای اتصالات بیچی :  $A_n = A_g - 2 \frac{S^2}{4g} \times t$  + سوراخها

ب) برای اتصالات جوشی : معمولاً  $A_n = A_g$  ، اما در دو حالت [مقاطع لولای بایک

ورتی اتصال هم محور = ردیف ۵ جدول ۱۰-۲-۳-۱] و [مقاطع متصل شکل بایک ردیف

اتصال هم محور = ردیف ۶ جدول ۱۰-۲-۳-۱] داریم :  $A_n = A_g -$  کاهنها

- سطح مقطع خالص مؤثر :





$$A_e = U \cdot A_n$$


$$U = \text{Max} \left\{ \begin{array}{l} U_1 = \frac{\text{مسافت مقطعی که نیرو منتقل میکنند}}{A_g} \\ U_2 = 1 - \frac{\bar{x}}{l} \text{ (فیرک ردیف ۲ جدول ۱۰-۳-۲)} \\ U_3 = \text{مسافت زینتی فضای جدول لولای ۱۰-۳-۲ در صورتیکه موجود باشد} \end{array} \right.$$


$\bar{x}$  = فیرک از مرکز اتصال  
 $l$  = طول اتصال

در مورد اتصالات بیچی  $l$  = فاصله اولین و آخرین بیچی (در ابتدا و انتها)



جدول ۱۰-۲-۳-۱ ضریب تأخیر برش (U) برای اتصالات اعضای کششی

حالت	شرح	ضریب تأخیر برش، U	مثال
۱	کلیه اعضای کششی که در آنها بار به وسیله پیچ، یا جوش مستقیماً به کلیه اجزای مقطع منتقل گردد (به غیر از حالت‌های ۳، ۴، ۵ و ۶)	$U = 1$	
۲	کلیه اعضای کششی (به غیر از تسمه‌ها و مقاطع قوطی و لوله‌ای) که در آنها بار به وسیله پیچ یا جوش طولی و یا ترکیبی از جوش طولی و عرضی توسط قسمتی از اجزای مقطع (و نه تمام آن) منتقل گردد.	$U = 1 - \frac{\bar{x}}{l}$	
۳	کلیه اعضای کششی که در آنها بار فقط به وسیله جوش عرضی و توسط قسمتی از اجزای مقطع (و نه تمام آن) منتقل گردد.	$U = 1$ $A_n =$ سطح مقطع قسمت (یا قسمتهای) اتصال یافته	
۴	تسمه‌های کششی که با جوش‌های طولی در دو لبه موازی (در انتهای قطعه) متصل‌اند. در این حالت طول جوش‌ها نباید از فاصله عمودی بین آنها (پهنای تسمه) کمتر باشد.	$w \leq l < 1/5w \dots U = 0.75$ $1/5w \leq l < 2w \dots U = 0.87$ $l \geq 2w \dots U = 1.0$	
۵	در مقاطع لوله‌ای با یک ورق اتصال هم‌محور، که در آن طول جوش‌ها نباید از قطر لوله کمتر باشد.	$D \leq l < 1/2D \dots U = 1 - \frac{\bar{x}}{l}$ $l \geq 1/2D \dots U = 1.0$ $\bar{x} = \frac{D}{\pi}$	
۶	چنانچه اتصال تنها به کمک یک ورق هم‌محور صورت گیرد که در آن طول جوش‌ها نباید از H کمتر باشد.	$l \geq H \dots U = 1 - \frac{\bar{x}}{l}$ $\bar{x} = \frac{B^2 + 2BH}{2(B+H)}$	


	$l \geq H \dots U = 1 - \frac{\bar{x}}{l}$ $\bar{x} = \frac{B^2}{2(B+H)}$	<p>چنانچه اتصال به کمک دو ورق اتصال به کمک دو ورق اتصال و در دو وجه صورت گیرد که در آن طول جوشها نباید از H کمتر باشد.</p>		
	$b_f \geq \frac{2}{3}d \Rightarrow U = 0.9$ $b_f < \frac{2}{3}d \Rightarrow U = 0.85$	<p>در اتصالات جوشی و پیچی در صورتی که اتصال از طریق بالها برقرار شده و حداقل سه وسیله اتصال در هر ردیف در امتداد تأثیر نیرو موجود باشد.</p>	<p>در نیمرخهای I نورد شده و سپری T بریده شده از آنها و همچنین</p>	<p>7</p>
	$U = 0.7$	<p>در اتصالات جوشی و پیچی در صورتی که اتصال از طریق جان برقرار شده و حداقل چهار وسیله اتصال در هر ردیف در امتداد تأثیر نیرو موجود باشد.</p>	<p>نیمرخهای دیگری نظیر بال پهن، استفاده از مقادیر بزرگتر از حالت 2 جدول مجاز می باشد.</p>	
	$U = 0.8$	<p>چنانچه حداقل چهار وسیله اتصال در هر ردیف در امتداد تأثیر نیرو موجود باشد.</p>	<p>در نیمرخهای تکنبشی در صورتی که توسط یک بال متصل شده</p>	<p>8</p>
	$U = 0.6$	<p>چنانچه دو یا سه وسیله اتصال در هر ردیف در امتداد تأثیر نیرو موجود باشد.</p>	<p>باشند، استفاده از مقادیر بزرگتر از حالت 2 جدول مجاز می باشد.</p>	
<p>در این جدول:  <math>l</math> = طول اتصال مساوی فاصله اولین و آخرین پیچ در اتصال پیچی و طول جوش در اتصال جوشی  <math>w</math> = پهناى ورق  <math>\bar{x}</math> = خروج از مرکزیت اتصال  <math>B</math> = پهناى کلی مقاطع قوطی شکل (عمود بر صفحه اتصال)  <math>H</math> = ارتفاع کلی مقاطع قوطی شکل (در صفحه اتصال)</p>				




پدیده تأخیر برشی در مقطع نبشی




(پ)  
 $L = (L_1 + L_2) / 2$





(ب)



(الف)




مقادیر  $\bar{x}$  و  $L$  برای مقطع نبشی با جوش طولی





مرکز سطح مقطع I شکل

محاسبه  $\bar{x}$  برای مقطع I شکل با اتصالات بال



مرکز سطح ناودانی

محاسبه  $\bar{x}$  برای مقطع I- شکل با اتصالات جان



مقادیر طول اتصال و سطح مقطع خالص برای مقطع لوله با یک ورق اتصال

جدول ۱۰-۲-۹-۸ ابعاد اسمی سوراخ پیچ بر حسب میلی‌متر

ابعاد اسمی سوراخ (mm)				قطر پیچ (mm)
سوراخ لوبیایی بلند (طول×عرض)	سوراخ لوبیایی کوتاه (طول×عرض)	سوراخ بزرگ‌شده	سوراخ استاندارد	
۱۸×۴۰	۱۸×۲۲	۲۰	۱۸	M۱۶
۲۲×۵۰	۲۲×۲۶	۲۴	۲۲	M۲۰
۲۴×۵۵	۲۴×۳۰	۲۸	۲۴	M۲۲
۲۷×۶۰	۲۷×۳۲	۳۰	۲۷	M۲۴
۳۰×۶۷	۳۰×۳۷	۳۵	۳۰	M۲۷
۳۳×۷۵	۳۳×۴۰	۳۸	۳۳	M۳۰
$(d+۳) \times ۲/۵ d$	$(d+۳) \times (d+۱۰)$	$d+۸$	$d+۳$	$\geq M۳۶$


### ۱۰-۲-۳-۲ محدودیت لاغری در اعضای کششی

ضریب لاغری حداکثر اعضای کششی،  $(L/r)_{max}$ ، نباید از ۳۰۰ تجاوز نماید. برای قلاب‌ها و میله مهارهای کششی که دارای پیش‌تنیدگی اولیه به مقدار کافی باشند، به طوری که پس از ایجاد کشش اولیه عضو به حالت مستقیم درآید، رعایت محدودیت لاغری ضروری نیست.





مثالهای ماسه سطح خاص  $A_n$



مثال ۱. پیچ سرد استاندارد M20. سوراخ استندارد و لوبیای کوتاه.

M20 (۱-۹-۲-۱۰) جدول  $\left\{ \begin{array}{l} \text{سوراخ استاندارد } dh = 22 \text{ mm} \\ \text{لوبیای کوتاه } L \times W = 26 \times 22 \end{array} \right.$

سوراخ استندارد  $dh = dh + 2 = 24 \text{ mm}$

برای تعیین سطح مقطع  $A_n$  به ابعاد سوراخ 2mm افزایش دهیم:

لوبیای کوتاه  $\left\{ \begin{array}{l} \tilde{l} = l + 2 = 28 \\ \tilde{w} = w + 2 = 24 \end{array} \right.$



سطح مقطع غیر خاص  $A_g = 200 \times 16 = 3200 \text{ mm}^2$

مختص  $A_n = A_g - \tilde{l} \cdot t - \tilde{d}h \cdot t - \tilde{w} \cdot t = 3200 - (28 + 24 + 24) \times 16 \Rightarrow A_n = 1984 \text{ mm}^2$

مثال ۲.

پیچ سرد استاندارد M16. سوراخ از نوع برید شده.

M16 (۱-۹-۲-۱۰) جدول  $\rightarrow dh = 20 \text{ mm}$   
 قطر سوراخ  $\tilde{d}h = 20 + 2 = 22 \text{ mm}$



UNP-260  $\rightarrow A_g = 48.3 \times 16 \text{ mm}^2$  و  $t_f = 14 \text{ mm}$ ,  $t_w = 10 \text{ mm}$

$A_{n1} = A_g - \underbrace{\tilde{d}h \cdot t_f}_{\text{سوراخ A}} - \underbrace{\tilde{d}h \cdot t_w}_{\text{سوراخ B}} = 4830 - 22 \times 14 - 22 \times 10 \Rightarrow A_{n1} = 4302 \text{ mm}^2$

$A_{n2} = A_g - \underbrace{\tilde{d}h \cdot t_w}_{\text{سوراخ C}} + \underbrace{\frac{s^2}{4g} \times t_w}_{\text{خط BC}} = 4830 - 22 \times 14 - 2 \times 22 \times 10 + \frac{30^2}{4 \times 150} \times 10 \Rightarrow A_{n2} = 4097 \text{ mm}^2$

$A_n = \min \{A_{n1}, A_{n2}\} \Rightarrow A_n = 4097 \text{ mm}^2$

مثال ۳.

مثال قبل. تعیین  $A_{n1}$ .

ابتدا ناظرانی را حول محورهای حل تقاطع خط الکتریزین بال و جان باز کنیم تا تبدیل به یک مربع شود. جدول استال 90,  $t_f = 14$ ,  $t_w = 10$ ,  $b_f = 90$

$b_f' = b_f - \frac{t_w}{2} = 85 \text{ mm}$   
 $a = b_f' - 25 \Rightarrow a = 60$   
 $b = 55 + \frac{t_f}{2} \Rightarrow b = 62$   
 $\rightarrow g_1 = a + b = 122$



ضخات متوسط  $AB$ :

$t_{ave} = \frac{a \cdot t_f + b \cdot t_w}{a + b} = 12.2 \text{ mm}$


$A_{n1} = A_g - \underbrace{22 \times 14}_{\text{سوراخ A}} - \underbrace{22 \times 10 \times 2}_{\text{سوراخ C B}} + \underbrace{\frac{s_1^2}{4g_1} \times t_{ave}}_{\text{میر AB}} + \underbrace{\frac{s_2^2}{4g_2} \times t_w}_{\text{میر BC}}$

$A_{n1} = 4210 \text{ mm}^2$


تعیین: برای سیر سیرها  $A_n$  محاسب کنیم.



مثال ۱ - عضو شش زبر را کنترل کنید. فولاد مصرفی S235 (  $F_u = 360 \text{ MPa}$  و  $F_y = 235 \text{ MPa}$  )



کام ۵) بارگذاری، تحلیل و ترکیب بارها.



$$\begin{aligned} 1.4D &\rightarrow P_u = 1260 \text{ KV} \\ 1.2D + 1.6L &\rightarrow P_u = 1848 \\ 1.2D + 1.0(1.4W) + L &\rightarrow P_u = 1840 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \text{Max}$$

$$\underline{P_u = 1848 \text{ KV}}$$

کام ۱) تعیین مشخصات مقطع :

IPBm-220 جدول استاندارد  $\rightarrow A_g = 91 \text{ cm}^2 = 9100 \text{ mm}^2$  و  $t_f = 16 \text{ mm}$  و  $t_w = 9.5 \text{ mm}$

بیج  $\rightarrow M22 \rightarrow d_b = d = 22 \text{ mm}$  جدول استاندارد  $\rightarrow d_h = 24 \text{ mm} \xrightarrow{+2 \text{ mm}} \tilde{d}_h = 26 \text{ mm}$

$$A_n = A_g - 4 \times \tilde{d}_h \times t_f - 2 \times \tilde{d}_h \times t_w \rightarrow A_n = 6942 \text{ mm}^2$$

باتوجه به جدول ۱-۲-۲-۱۰، چون نیرو توسط همه اجزای مقطع (بالها و جان) منتقل می شود، از ردیف

(۱) ضریب تأخیر نبرش  $U = 1.0$   $\rightarrow A_e = U \times A_n = 6942 \text{ mm}^2$

کام ۲) کنترل کشش :

مشارکت کشش :  $P_{n1} = F_y \cdot A_g = 235 \times 9100 = 2,138,500 \text{ N}$

مشارکت طولی :  $\left. \begin{array}{l} P_{n1} = 2138.5 \text{ KV} \\ \phi_{t1} = 0.9 \end{array} \right\} \rightarrow \phi_{t1} \cdot P_{n1} = 1924.7 \text{ KV}$

$P_u = 1848 \leq \phi_{t1} \cdot P_{n1} = 1924.7 \quad \text{O.K.}$


(۲) کنترل گسیختگی :

مشارکت کشش :  $P_{n2} = F_u \cdot A_e = 360 \times 6942 = 2499.1 \text{ KV}$   $\left. \begin{array}{l} \\ \phi_{t2} = 0.75 \end{array} \right\} \rightarrow \phi_{t2} \cdot P_{n2} = 1874.3 \text{ KV}$

$P_u = 1848 \leq \phi_{t2} \cdot P_{n2} = 1874.3 \quad \text{O.K.}$

نتیجه : باتوجه به آنکه هر دو کنترل جوابگوست  $\leftarrow$  مقطع برای کشش جوابگوست O.K.

شال ۲- شال ۱ با فرض اینکه اتصال فقط از طریق بالهاست، حل کنید.



گام ۱) بارگذاری، تحلیل و ترکیب بارها ← شال قبل ←  $P_u = 1848 \text{ KN}$

گام ۲) تعیین مشخصات مقطع:

I PMm-220  $\xrightarrow{\text{جدول اتصال}}$   $A_g = 9100 \text{ mm}^2$ ,  $t_f = 16 \text{ mm}$

$d = 220 \text{ mm}$ ,  $b_f = 220 \text{ mm}$  و  $t_w = 9.5 \text{ mm}$

میزان  $M24 \rightarrow d_b = d = 24 \text{ mm}$   $\xrightarrow{\text{استاندارد}}$   $d_h = 27 \text{ mm}$

$\xrightarrow{+2 \text{ mm}}$   $\tilde{d}_h = 29 \text{ mm}$

$A_n = A_g - 4 \times \tilde{d}_h \times t_f = 7244 \text{ mm}^2$

تعیین سطح مقطع خالص برتر ← چون کینه اجزای مقطع در انتقال نیرو مشارکت ندارند و فقط بالها نیرو را

منتقل میکنند ←  $U \leq 1.0$  خواهد بود.

تعیین  $U$

$$U_1 = \frac{2 \times b_f \cdot t_f}{A_g} = \frac{2 \times 220 \times 16}{9100} \rightarrow U_1 = 0.77$$

$U_2 = 1 - \frac{\bar{x}}{l}$  ,  $l = \text{طول اتصال} = 3 \times 80 = 240 \text{ mm}$

برای تعیین  $\bar{x}$  = فاصله مرکز سطح  $\frac{1}{2}$  I PMm تا صفحه اتصال در روش وجود دارد:

روش اول ← راجعه به جدول استاندارد برای شیار آهن نبسته  $\bar{x} = 1.92 \text{ cm} = 19.2 \text{ mm}$

روش دوم ← مقطع شیار شکل را بصورت دو مستطیل در آورده و بصورت دستی  $\bar{x}$  را محاسبه میکنیم:

$$\bar{x} = \frac{220 \times 16 \times 8 + 94 \times 9.5 \left( \frac{24}{2} + 16 \right)}{\frac{1}{2} \times 9100} \rightarrow \bar{x} = 19.13 \text{ mm}$$

$U_2 = 1 - \frac{19.2}{240} \rightarrow U_2 = 0.92$

برای تعیین  $U$  هر ریف  $U$  جدول ۱۰-۲-۳-۱ راجعه میشود: اتصال از طریق بالها و حداقل ۳ وسیع اتصال در

هر ریف (مغزی نیرو) موجود است و  $b_f = 220 \geq \frac{2}{3} \times d = \frac{2}{3} \times 220$  ←  $U_3 = 0.9$


جمع بندی:  $U = \text{Max} \{U_1, U_2, U_3\}$  ←  $U = 0.92$  ←  $A_e = U \cdot A_n = 6664.5 \text{ mm}^2$

گام ۳) کنترل: کنترل ۱) شل ←  $P_u = 1844 \leq \phi_t \cdot P_n = 1924.7 \text{ o.k.}$  شل قبل

گام ۴) کنترل ۲) کشش:  $\phi_t = 0.75$  و  $P_n = F_u \cdot A_e = 360 \times 6664.5 = 2399.2 \text{ KN}$

$P_u = 1844 \leq \phi_t \cdot P_n = 1799.4 \text{ N.G. X}$

مثال ۳- مثلاً ۱، اتصال مسمار از طریق جبران.



گام ۱) بارگذاری، تحلیل و ترکیب بارها  
 $P_u = 18444 \text{ kN}$

گام ۱) تعیین مشخصات مقطع

IPB<sub>m</sub> - 220 →  $A_g = 9100 \text{ mm}^2$  و  $d = 220 \text{ mm}$

$b_f = 220 \text{ mm}$ ,  $t_f = 16 \text{ mm}$  و  $t_w = 9.5 \text{ mm}$

گام ۲) → M24 →  $d_b = 24$  (مورد ۱-۹-۲۱) →  $d_h = 30 \text{ mm}$   
 سطح بزرگ  
 $+2 \text{ mm}$  →  $\tilde{d}_h = 32 \text{ mm}$

$A_n = A_g - 2 \times \tilde{d}_h \times t_w = 9100 - 2 \times 32 \times 9.5 \rightarrow A_n = 8492 \text{ mm}^2$

تعیین سطح مقطع خالص موثر → چون نقطه جبران در انتقال نیروی کشش دلتا  $U \leq 1.0$


$U_1 = \frac{d \cdot t_w}{A_g} = \frac{220 \times 9.5}{9100} \Rightarrow U_1 = 0.23$

$U_2 = 1 - \frac{\bar{x}}{l}$  و  $l = 160 \text{ mm}$

$\bar{y} = \frac{188 \times 4.75 \times \frac{4.75}{2} + 2 \left[ 110 \times 16 \times \frac{110}{2} \right]}{\frac{1}{2} A_g = \frac{1}{2} \times 9100} = 43.0 \text{ mm}$

$\bar{x} = \bar{y} + t_w/2 = 47.8 \text{ mm}$

$U_2 = 1 - \frac{47.8}{160} \rightarrow U_2 = 0.70$



مورد (۱-۲-۳-۱) ردیف ۷:

اتصال از طریق جبران، حداقل ۳ پیچ در هر ردیف موازی نیرو → در این مثال ۳ پیچ وجود دارد  
 بنابراین ردیف ۷ برای مثال قابل استفاده نیست →  $U$  نداریم

$U = \max \{ U_1, U_2 \} = 0.70 \rightarrow A_e = U \cdot A_n = 5944.4 \text{ mm}^2$

گام ۲) کنترل:


کنترل ۱) تسلیم →  $P_u = 18444 \leq \phi_t \cdot P_n = 19241.7 \text{ kN}$  (مثال ۱۱)  $\phi_t = 0.75$

کنترل ۲) گسیختگی:  $\phi_t \cdot P_n = 2140.0 \text{ kN}$ ،  $\phi_t = 0.75$ ،  $P_n = F_u \cdot A_e = 360 \times 5944.4 = 2140.0 \text{ kN}$

$P_u = 18444 \not\leq \phi_t \cdot P_n = 1605 \text{ kN}$   $\times 1.6$

E.4

مثال ۴ - بادبند کششی را کنترل کنید. مقطع بادبند لوله به قطر خارجی  $D=108\text{ mm}$  و ضخامت  $t=4.5\text{ mm}$  فولاد مصرفی S355 ( $F_u=510\text{ MPa}$  و  $F_y=355\text{ MPa}$ )



گام ۵) بارگذاری، تحلیل و ترکیب بارها.  $P_E = \frac{E=250\text{ kN}}{\cos\alpha} = 325\text{ kN}$  → تحلیل

فرض می‌شود در اثر بار مرده، زنده و سایر بارها، هیچ نیرویی در بادبند ایجاد نمی‌شود. فقط در اثر نیروی زلزله، نیروی کششی  $P_E$  وجود می‌آید.

ترکیب بار →  $P_u = 1.0(E) = 325\text{ kN}$

گام ۱) محاسبه مشخصات مقطع: میزان لزهنده مستقیماً محاسبه کرد و هم برنگ لزه جدول اشکال استخراج کردیم

شعاع ژیراسیون  $r = 3.66\text{ cm} = 36.6\text{ mm}$  و  $A_g = 14.6\text{ cm}^2 = 1460\text{ mm}^2$

معرض شگاف = ضخامت ورق اتصال + ۲ =  $12\text{ mm} = t_p + 2$

$A_n = A_g - 2 \times t(t_p + 2) = A_g - 2 \times 4.5(12) = 1352\text{ mm}^2$

ردیف ۵ - جدول ۱۰-۳-۱: اولاً شرط  $l \geq D = 108$  طول جوش، رعایت شده است. ثانیاً با توجه به اینده

$108 = D < l = 120 \leq 1.3 \times D = 1.3 \times 108 = 140.4 \Rightarrow U = 1 - \frac{\bar{x}}{l}$

$\bar{x} = \frac{D}{\pi} = \frac{108}{\pi} = 34.4\text{ mm} \rightarrow U = 1 - \frac{34.4}{120} \rightarrow U = 0.71$

$A_e = U \cdot A_n = 960\text{ mm}^2$

۲-۳) کنترل:

تقارن نامی (اسی) سیم

$P_{n1} = F_y \cdot A_g = 518.3\text{ kN}$  و  $\phi_{t1} = 0.9 \rightarrow \phi_{t1} \cdot P_{n1} = 466.5\text{ kN}$

۱) کنترل تسلیم:

$P_u = 325 \leq \phi_{t1} \cdot P_{n1} = 466.5$  O.K. ✓

تقارن نامی (اسی) سیم

۲) کنترل کشش:  $P_{n2} = F_u \cdot A_e = 489.6\text{ kN}$  و  $\phi_{t2} = 0.75 \rightarrow \phi_{t2} \cdot P_{n2} = 367.2\text{ kN}$

$P_u = 325 \leq \phi_{t2} \cdot P_{n2} = 367.2$  O.K. ✓

۳) کنترل لانه:  $\lambda = \frac{L}{r} = 136.6 \leq 300$  O.K.


$L = 5\text{ m} = 5000\text{ mm}$  طول عضو  
 $r = 36.6\text{ mm}$  شعاع ژیراسیون مقطع

ضریب لانه  $\lambda = \frac{L}{r} = 136.6 \leq 300$  O.K.

جمع بندی: مقطع حالت مرئی تقارن (تسلیم و کشش) را تأمین می‌کند. O.K. ✓  
ضریب لانه جابجاست

E.5

5. عضو کششی زیر را برای تحمل  $P_u = 1200 \text{ kN}$  کنترل کنید. فولاد مصرفی S275 ( $F_u = 410 \text{ MPa}$  و  $F_y = 275 \text{ MPa}$ ) طول این عضو  $L = 8 \text{ m}$  است.



گام ۰) بارگذاری، تحلیل، ترکیب بارها ✓

گام ۱) تعیین مشخصات مقطع:  $r_x = 77.4 \text{ mm}$  و  $r_y = 48 \text{ mm}$  و  $A_g = 6140 \text{ mm}^2$  → مرجع استاندارد

عرض شافت  $= t_p + 2 = 17 \text{ mm}$

$$A_n = A_g - 2t(t_p + 2) = 5800 \text{ mm}^2$$

ردیف ۱ جدول ۱۰-۲-۱-۱ → اولاً  $H = 120 \geq l = 150$  طول جوش (توجه شود که  $H$  ضلع ملاری در آن اتصال است)

$$\bar{x} = \frac{B^2 + 2BH}{4(B+H)} = 74.4 \text{ mm} \quad \text{و} \quad U = 1 - \frac{\bar{x}}{l} = 0.50 \rightarrow A_e = U \cdot A_n = 2900 \text{ mm}^2$$


گام ۲) کنترل:

کنترل ۱) تسلیم:  $P_{n1} = F_y \cdot A_g = 1688.5 \text{ kN}$  ،  $\phi_t = 0.9 \rightarrow \phi_t \cdot P_{n1} = 1519.7 \text{ kN}$

$$P_u = 1200 \leq \phi_t \cdot P_{n1} = 1519.7 \quad \text{O.K.}$$

کنترل ۲) گسیختگی:  $P_{n2} = F_u \cdot A_e = 1189 \text{ kN}$  ،  $\phi_t = 0.75 \rightarrow \phi_t \cdot P_{n2} = 891.8 \text{ kN}$

$$P_u = 1200 \not\leq \phi_t \cdot P_{n2} = 891.8 \quad \text{A.G. X}$$

شرین: مقطع را بصورت  و با طول جوش  $l = 250 \text{ mm}$  مجدداً کنترل کنید.

$$L = 8000 \text{ mm}$$


$$r_{min} = \min\{r_x, r_y\} = 48 \text{ mm}$$

$$\lambda_{max} = \frac{L}{r_{min}} = 166.7 \leq 300 \quad \text{O.K. ✓}$$

گام ۳) کنترل لانه‌ری:

F.6

شال ۶ - عضو کششی زیر بار برای تحمل نیروی  $P_u = 1100 \text{ kN}$  طرح کنید. فولاد صرفی S235 ( $F_y = 235$ ) و  $F_u = 365 \text{ MPa}$ ، مقطع قوطی مستطیلی و  $l = 250 \text{ mm}$  فرض شود.



گام ۱) بارگذاری، تحلیل و ترکیب بارها ✓

گام ۱) طرح اولیه: با استفاده از کنترل حالت چدنی سطح طرح اولیه صورت گیرد:

$$P_u \leq \phi_t \cdot P_{n1} = 0.9 \cdot F_y \cdot A_g \rightarrow A_{g \text{ req.}} = \frac{P_u}{0.9 F_y} = \frac{1100 \times 10^3}{0.9 \times 235} = 5201 \text{ mm}^2$$

با مراجعه به جدول اتصال، مقطعی با سطح مقطع بزرگتر و با همان نزدیک به  $5201 \text{ mm}^2 = 5201 \text{ cm}^2$

انتخاب بر سوراخ انتخابهای متعددی وجود دارد، در این مثال:

∴ TRy BOX 220x120x10

$$A_g = 6140 \text{ mm}^2$$

گام ۲) محاسبه ضخامت مقطع:

$$A_n = A_g$$

باتوجه به ردیف ۶ جدول ۱-۲-۱۰: طول جوش باید بزرگتر از H باشد، توجه شود که H ضلع موازی

و در تمام اتصال است:  $[B=120 \text{ و } H=220 \text{ mm}]$   $0. \text{K.} \checkmark$   $l = 250 \text{ mm} > H = 220$

$$\bar{x} = \frac{B^2}{4(B+H)} = 10.6 \text{ mm} \rightarrow U = 1 - \frac{\bar{x}}{l} = 0.96$$

$$A_e = U \cdot A_n = 5894 \text{ mm}^2$$

گام ۳) کنترل:

$$P_{n1} = F_y \cdot A_g = 14429 \text{ kN} \xrightarrow{\times \phi_t = 0.9} \phi_t \cdot P_{n1} = 12986 \text{ kN} \quad \text{ام کنترل تسلیم:}$$

$$P_u = 1100 \leq 12986 \quad 0. \text{K.} \checkmark$$


\* باتوجه به اینکه طرح اولیه (گام ۱) بر اساس کنترل تسلیم صورت گرفت، قضا کنترل تسلیم جواب میدهد و

نیازی به انجام آن نبود.


$$P_{n2} = F_u \cdot A_e = 2121.8 \text{ kN} \xrightarrow{\times \phi_t = 0.75} \phi_t \cdot P_{n2} = 1591.4 \text{ kN} \quad \text{کنترل کششگی:}$$

$$P_u = 1100 \leq 1591.4 \quad 0. \text{K.} \checkmark$$

مثال مربوط به معادله ضریب تأثیر برشی (U) - ریف ۳ جدول (۱-۲-۳-۱)



محدودکننده‌ها در طاق شده است  
کننده فولاد مصرفی S275  
Fu = 410 MPa و Fy = 275 MPa




$\alpha = \text{Arctg} \frac{2.5}{4} = 32^\circ$     (گام ۲) برآورد، تبدیل ترکیب بار  
 $\left. \begin{aligned} \sum F_x = 0 &\Rightarrow P = C \cdot \cos \alpha \\ \sum F_y = 0 &\Rightarrow F = C \cdot \sin \alpha \end{aligned} \right\} P = F \cdot \cot \alpha = 1.6F$   
 $P \begin{cases} D = 1.6 \times 200 = 320 \text{ kN} \\ L = 1.6 \times 30 = 48 \\ L_r = 1.6 \times 10 = 16 \end{cases}$

$1.4D \rightarrow P_u = 448 \text{ kN}$   
 $1.2D + 1.6L + 0.5(L_r \leq S \leq R) \rightarrow P_u = 467$     تعیین کننده  
 $1.2D + 1.6(L_r \leq S \leq R) + [L \leq 0.5(1.4W)] \rightarrow P_u = 458$

گام ۲) تعیین ضخامت مقطع :

IPE 200 :  $A_g = 28.5 \times 10^2 \text{ mm}^2$  ,  $b_f = 100 \text{ mm}$  ,  $t_f = 8.5 \text{ mm}$



$U = 1$     براساس ریف ۳ جدول (۱-۲-۳-۱) بعث ۱۰ :  
 سطح مقطع مست (طرح) اصل کالیبره  
 $A_n = 2 \times b_f \times t_f = 1700 \text{ mm}^2$   
 $A_e = U \cdot A_n = 1 \times 1700 = 1700 \text{ mm}^2$

گام ۳) کنترل کشش :

$P_u \leq \phi_t \cdot P_n$  ,  $\phi_t = 0.9$  ,  $P_n = F_y \cdot A_g = 783.75 \text{ kN}$   
 $P_u = 467 \leq 0.9 \times 783.75 = 705.4 \text{ kN}$     O.K.

الف) کنترل تسلیم :

$P_u \leq \phi_t \cdot P_n$  ,  $\phi_t = 0.75$  ,  $P_n = F_u \cdot A_e = 697 \text{ kN}$   
 $P_u = 467 \leq 0.75 \times 697 = 522.75$     O.K.

ب) کنترل سینگل کشش :

IPE 200 :  $r_x = 82.6 \text{ mm}$  ,  $r_y = 22.4 \text{ mm}$

گام ۴) کنترل لانجه :

$\lambda_{max} = \frac{L}{r_{min}} = \frac{4000 \text{ mm}}{22.4} = 178.6 \leq 300$     O.K.




## اعضای کششی مرکب از چند نیمرخ یا نیمرخ و ورق

در طراحی اعضای کششی مرکب از چند نیمرخ یا نیمرخ و ورق باید الزامات زیر تامین گردد:

الف) چنانچه در یک مقطع مرکب تحت کشش، ورق‌های متصل به یک نیمرخ فولادی یا به یک ورق دیگر توسط وسایل اتصال یا نوارهای جوش منقطع به یکدیگر متصل شوند، فاصله مرکز تا مرکز وسایل اتصال یا فاصله آزاد بین نوارهای جوش منقطع در امتداد طولی عضو نباید از مقادیر زیر بیشتر شود.

• در قطعات رنگ شده و قطعانی که رنگ نمی‌شوند ولی احتمال زنگ زدگی و خوردگی ندارند، ۲۴ برابر ضخامت نازکترین ورق یا ۳۰۰ میلی‌متر.


• در قطعات رنگ نشده که تحت اثر زنگ زدگی و خوردگی (حاصل از عوامل جوی) قرار گیرند، ۱۴ برابر ضخامت نازکترین ورق یا ۱۸۰ میلی‌متر



$$t_{\min} = \min\{t_1, t_2\}$$

$$S \leq \min\{24 t_{\min}, 300 \text{ mm}\} \text{ For } \begin{cases} \text{Painted members} \\ \text{or} \\ \text{Unpainted members not subject to corrosion} \end{cases}$$

$$S \leq \min\{14 t_{\min}, 180 \text{ mm}\} \text{ For unpainted members of Weathering steel subject to atmospheric Corrosion}$$




$$r_1 = r_{\min} \text{ of any component}$$

$$\lambda_1 = \frac{L_1}{r_1} \leq 300$$

ب) در اعضای کششی که از دو (یا تعداد بیشتری) نیمرخ یا ورق تشکیل می‌شوند و بین آنها به فواصلی قطعات لقمه قرار گرفته و در این نقاط به یکدیگر متصل می‌شوند، فاصله بین لقمه‌ها باید طوری اختیار شود که ضریب لاغری هریک از اجزای تشکیل دهنده عضو در فاصله آزاد از ۳۰۰ تجاوز نکند.


پ) در اعضای کششی که از دو ( یا تعداد بیشتری) نیمرخ در تماس با یکدیگر تشکیل می‌شوند، فاصله مرکز تا مرکز وسایل اتصال یا فاصله آزاد بین نوارهای جوش منقطع باید طوری اختیار شود که ضریب لاغری هر یک از اجزای تشکیل دهنده عضو در فاصله آزاد از ۳۰۰ تجاوز ننماید. بعلاوه، فاصله مرکز تا مرکز وسایل اتصال یا فاصله آزاد بین نوارهای جوش منقطع نباید از ۶۰۰ میلی‌متر بیشتر باشد.




$$r_1 = r_{\min} \text{ of any component}$$

$$\lambda_1 = \frac{S}{r_1} \leq 300$$


$$S \leq 600 \text{ mm}$$



ت) در اعضای کششی مرکب، به کاربردن ورق‌های پوششی مشبک در وجوه باز نیمرخ مرکب مجاز است. ضخامت ورق‌های پوششی مشبک نباید کمتر از  $\frac{1}{8}$  فاصله بین خطوط جوش یا قیدهایی باشد که آنها را به اجزای عضو متصل می‌کند. فاصله مرکز تا مرکز وسایل اتصال یا فاصله آزاد بین نوارهای جوش منقطع در امتداد طولی ورق مشبک نباید از ۱۵۰ میلی‌متر تجاوز کند.




ث) در اعضای کششی مرکب، به کاربردن بست‌های موازی در وجوه باز نیمرخ مرکب مجاز است. پهنای بست‌های موازی در امتداد طولی عضو بایستی حداقل به اندازه  $\frac{2}{3}$  فاصله بین خطوط جوش یا قیدهایی باشد که آنها را به اجزای عضو متصل می‌کند. ضخامت بست‌های موازی نباید کمتر از  $\frac{1}{5}$  فاصله مذکور باشد. فاصله مرکز تا مرکز بست‌های موازی باید طوری اختیار شود که ضریب لاغری هر یک از اجزای تشکیل دهنده عضو در این فاصله از ۳۰۰ تجاوز نکند.






$$r_1 = r_{\min} \text{ of any component}$$

$$\lambda_1 = \frac{L_1}{r_1} \leq 300$$



E.7 مثال ۷ - عضو کمر فرمای نشان داده شده را برای تحمل  $P_u = 185 \text{ kN}$  از طریق جفت نبش با ساق موازی طرح کنید. فولاد مصرفی با  $F_y = 235 \text{ MPa}$  و  $F_u = 360 \text{ MPa}$  و سوراخ از نوع M20 با سوراخ لوبیایی کوتاه فرض می‌شود. طول عضو 4 متر است. حداقل فاصله بین لقمه‌ها (الف) را محاسبه کنید



کام ۵) برآورد، تحلیل و ترکیب به روش  
کام ۱) طرح اولیه بر اساس حالت قوی ششم:

$$P_u \leq \phi_t \cdot P_{n1} = 0.9 F_y \cdot A_g$$

$$A_{g_{req.}} = \frac{P_u}{0.9 F_y} = 875 \text{ mm}^2 = 2 \times 438 \text{ mm}^2$$

$$\therefore \text{TRy } 2L50 \times 50 \times 5$$

$$A_g = 2 \times 480 = 960 \text{ mm}^2$$

M20  $\rightarrow d_b = 20 \text{ mm}$   $\xrightarrow{\text{سوراخ لوبیایی کوتاه}}$   $\xrightarrow{+26}$  I22  $\xrightarrow{+2 \text{ mm}}$  I24  $\xrightarrow{+28}$  I24  
کام ۲) محاسبه ضرایب قطع:

$$A_n = A_g - 2 \times (28 \times 5) = 680 \text{ mm}^2$$

$$U_1 = \frac{L \times 2}{L \times 2 = A_g} = \frac{2 \times 50 \times 5}{960} = 0.52 \quad \left. \begin{array}{l} \text{Max} \\ U = 0.91 \end{array} \right\}$$

$$U_2 = 1 - \frac{\bar{x}}{L} = 1 - \frac{14}{150} = 0.91$$

$$U_3 = 0.6 \quad \text{رایف ۸ جدول}$$

$$A_e = U \cdot A_n = 619 \text{ mm}^2$$


کام ۳) کنترل حالت ضعیف سیگنل:

$$P_{n2} = F_u \cdot A_e = 223 \text{ kN} \quad \phi_{t2} = 0.75$$

$$P_u = 185 \text{ kN} < \phi_{t2} \cdot P_{n2} = 167 \text{ kN} \quad \text{N.O.}$$

طرح مجدد (بعنوان تیرین) -> نتایج: USE 2L60x60x6

$$20.9 = e + \frac{8}{2}$$



الف) لاینرین کل عضو طول  $L = 4$  متر (جفت نبش)

جدول استاندارد:  $e = 16.9 \text{ mm}$  و  $r_x = r_y = 18.2 \text{ mm}$  و  $r_z = 11.7$   
 $[r_x = r_x = 18.2 \text{ mm}, r_y = \sqrt{r_x^2 + d^2} = 27.7] \rightarrow r_{min} = 11.7$

$$\lambda = \frac{L}{r_{min}} = \frac{4000}{11.7} = 339 > 300 \quad \text{O.K.}$$

$$r_1 = r_2 = 11.7 \text{ mm}$$

$$\lambda = \frac{L_1}{r_1} = \frac{L_1}{11.7} \leq 300 \Rightarrow L_1 \leq 3510 \text{ mm}$$

ب) لاینرین بین لقمه‌ها (تک نبش)